



**BOREA**  
THE SHADE COMPANY



## MISE À JOUR LOGICIEL VISION

---

Version 1.4.0

12.2022






**RAYPLICKER**  
VISION





**Le logiciel Rayplicker Vision à été mis à jour et est actuellement disponible pour tous les utilisateurs sous windows (à partir de windows 7).**

**Voici les nouveautés/corrections de la version 1.4.0 :**

- **Ajout du support Rayplicker Cobra :**
  - Intégration de tutoriels d'installation et de configuration du Rayplicker Cobra
  - Gestion de la connexion Wifi avec le Rayplicker Cobra (connexion automatique, saisie du mot de passe, oubli du réseau)
  - Gestion des paramètres de l'appareil (veille, extinction, envoi du flux vidéo, extinction en charge)
  - Affichage du flux vidéo de l'appareil dans une fenêtre dédiée
  - Prise de teinte avec le Rayplicker Cobra
  - Mise à jour de l'appareil Rayplicker Cobra via le logiciel
- Ajout de la possibilité de changer de langue directement sur l'écran d'accueil
- Ajout d'un message à l'ouverture du logiciel si au moins un écran a une résolution inférieure à la résolution recommandée
- Ajout de la possibilité d'importer un PDF directement sur l'interface patient
- Ajout du teintier Ivoclar Vivadent S PE (compatible uniquement avec le Rayplicker Cobra)
- Un clic sur le logo Rayplicker Vision en haut à gauche du logiciel permet de déconnecter son utilisateur
- Lorsqu'une teinte est importée d'un appareil, le visualiseur de teinte affiche désormais le contour
- Correction de divers bugs liés au comparateur de teintes et à l'édition de PDF
- Correction de bugs mineurs

# PROCÉDURE DE MISE À JOUR LOGICIEL RAYPLICKER VISION 1.4.0





## Procédure mise à jour logiciel Rayplicker Vision (Version 1.4.0)

BOREA SAS, 6 Allée Duke Ellington, 87100 Limoges Cedex, France.  
 +33 (0)5 44 00 01 70- contact@borea-dental.com - www.borea-dental.com